Biz Box ルータ「NVR700W」ファームウェアリリースノート Rev. 15. 00. 10

以下のとおり機能追加・機能改善が行われました。

※無線 WAN 機能に関連する設定はNTT西では実施できません。

ONVR700W Rev. 15.00.07 からの変更点

■機能追加

[1] マルチポイントトンネル機能のクライアントに対応した。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/multipoint-tunnel/index.html 外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

- [2] L2MS について、以下の拡張を行った。
 - スレーブの最大管理台数を 32 台から 64 台に拡張した。
 - 自機をL2MSのスレーブとして動作できるようにした。
 - ブリッジインターフェースで L2MS を有効にすることができるようにした。
 - 上記ブリッジインターフェースの対応にともない、Web GUIのLANマップでL2VPNの対向拠点を表示できるようにした。
 - L2MS

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/swctl/index.html

- LAN マップ機能

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lanmap/index.html

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

- [3] モバイルインターネット機能で、以下のデータ通信端末に対応した。
 - グリーンハウス GH-UDG-MCLTED
 - au Speed USB STICK UO3 (モデムモード)

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/mobile-internet/index.html

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

[4] 内蔵無線 WAN モジュールのマルチキャリアに対応した。

各通信事業者に合わせて内蔵無線 WAN モジュールのファームウェアを更新することで、NTT ドコモ、KDDI、SoftBank および MVNO の SIM カードを利用することが可能になる。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/wwan/wwan_update.html

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

[5] 内蔵無線 WAN インターフェースの設定内容を表示するコマンドを追加した。

〇指定した WWAN の設定内容の表示

[書式]

show config wwan [WWAN_NUM]

show config wwan [WWAN_NUM-WWAN_NUM]

less config wwan [WWAN_NUM]

less config wwan [WWAN_NUM-WWAN_NUM]

[設定値及び初期値]

WWAN NUM

[設定値]:

- 内蔵無線 WAN インターフェース番号
- 省略時は、選択されている相手について表示する

[初期値]:-

[説明]

show config、less config コマンドの表示の中から、指定した内蔵無線インターフェース番号に関するものだけを表示する。 内蔵無線 WAN インターフェース番号の間にハイフン(-)を挟んで指定すると、指定した範囲の内蔵無線 WAN インターフェース 番号に関するものを表示する。

[ノート]

Rev. 15.00.10 以降で使用可能。

[6] Amazon VPC との VPN 接続設定機能に対応した。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/cloud_vpn/amazon-vpc_api.html 外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

[7] IKEv1 メインモードでの NAT トラバーサルに対応した。また、NAT トラバーサルを使用するとき、ipsec ike nat-traversal コマンドで、Internet Draft および RFC に準拠する動作になるオプションを指定できるようにした。

 $\verb|http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ipsec/nat-traversal.html| \\$

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

- [8] IPIP トンネリングで、トンネル端点の FQDN 指定と IPIP キープアライブに対応した。また、IPIP トンネリングで自分側と 相手側のトンネル端点をそれぞれ個別に指定する以下のコマンドを追加した。
 - tunnel endpoint local address
 - tunnel endpoint remote address

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ipip/index.html

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

[9] FQDN フィルター機能に対応した。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/fqdn_filter/index.html 外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

[10] DNS サーバーへの AAAA レコードの問い合わせを制限するコマンドを追加した。

ODNS サーバーへの AAAA レコードの問い合わせを制限するか否かを設定する

[書式]

dns service aaaa filter SW

no dns service aaaa filter [SW]

[設定値及び初期値]

SW

[設定値]:

設定値 説明

on AAAA レコードの問い合わせを制限する

off AAAA レコードの問い合わせを制限しない

[初期值]: off

[説明]

DNS サーバーへの AAAA レコードのに問い合わせを制限するか否かを設定する。IPv6 での接続環境がないのに AAAA レコードが引けてしまうことで接続に失敗する場合は、このコマンドにより AAAA レコードの問い合わせに対して、 AAAA レコードを回答しないようにする。自機が DNS リレーサーバーになっている通信及び自機発の通信が影響を受ける。

[11] トリガメール通知機能とLuaのメール通知機能でSMTPSに対応した。

メール通知機能

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/mail-service-status/index.html

Lua スクリプト機能

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lua/index.html

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

- [12] Lua スクリプト機能の rt. httprequest 関数で、以下の機能に対応した。
 - HTTPS による通信
 - Bearer 認証

これに伴い、Lua スクリプト機能バージョンを 1.08 とした。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lua/rt_api.html

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

- [13] Web GUI のかんたん設定に、以下の設定ページを追加した。
 - [VPN]-[クラウド接続]
 - [VPN]-[拠点間接続]にデータコネクト接続に関する設定ページ
- [14] Web GUI のかんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]-[IPIPに関する設定]で、以下の機能に対応した。
 - 接続先のホスト名指定
 - IPIP キープアライブ
- [15] Web GUI の詳細設定に、以下の設定ページを追加した。
 - [プロバイダー接続]
 - [セキュリティ]-[URL フィルター]
 - [セキュリティ]-[不正アクセス検知]
- [16] Web GUI の詳細設定の[メール通知]で、通知内容の選択肢に不正アクセス検知を追加した。
- [17] Web GUI の管理に、以下の設定ページを追加した。

- [アクセス管理]-[各種サーバーの設定]
- [外部デバイス連携]-[USB / microSD]
- [本体の設定]-[DOWNLOAD ボタンの設定] これに伴い、[管理]-[保守]-[ファームウェアの更新]-[ファームウェア更新の基本設定]の「ダウンロードボタンの使用」 を削除した。
- [18] Web GUI の画面上部に SYSLOG を表示するボタンを追加した。
- [19] Web GUI で、ログインタイマーの残り時間に応じて以下のダイアログを表示するようにした。
 - ログインタイマーの残り時間が少なくなったとき残り時間の延長を促すダイアログ
 - ログインタイマーが満了したとき自動的にログアウトしたことを通知するダイアログ

■仕様変更

- [1] VPN 対地数を 6 から 20 に変更した。
- [2] 内蔵無線 WAN 接続とモバイル接続(モデム方式)を併用できるようにした。
- [3] Web GUI の推奨 Web ブラウザーとして Microsoft Edge に対応した。
- [4] TCP セッションの MSS 制限の設定をする以下のコマンドで、初期値を off から auto に変更した。
 - ip INTERFACE tcp mss limit
 - ip pp tcp mss limit
 - ip tunnel tcp mss limit
 - ipv6 INTERFACE tcp mss limit
 - ipv6 pp tcp mss limit
 - ipv6 tunnel tcp mss limit
- [5] 内蔵無線 WAN 機能で、以下の変更を行った。
 - 内蔵無線 WAN モジュールの初期化処理で、不正なバンド設定が行われたときに、以下の SYSLOG を INFO レベルで出力するようにした。
 - "[WWAN] Invalid RAT or Band settings"
 - 内蔵無線 WAN モジュールで現在利用可能なバンドの一覧を、show statuswwan-module コマンドの[module-info]情報に表示するようにした。
- [6] LAN インターフェースで受信可能なフレームサイズを 1518 バイトから 1522 バイトに変更した。
- [7] 内蔵フラッシュ ROM への書き込み処理の信頼性を向上させた。
- [8] ip route コマンドで宛先に 0.0.0.0/0 を指定した場合、default と表示されるようにした。
- [9] Web GUI の LAN マップで、以下の変更を行った。
 - SWX2200 の機器名をデフォルトの機器名に戻せるようにした。

- 新しい機器が接続されたときは常にトポロジーの最下部に追加していたが、当該機器の接続ポート番号やスナップショット機能による検出状態に応じた位置に挿入するようにした。
- マスター配下の機器のポート番号を lanN:M の形式で表示するようにした。
- タグ VLAN ページに「表示の更新」ボタンを追加した。
- [10] Web GUI の LAN マップの一覧マップで、以下の変更を行った。
 - トポロジー全体を表示しているときの経路名表示を「root」にした。
 - マスター、およびスレーブのダウンリンクポートの表示位置を変更した。
 - リンク速度が不明である場合、機器間の接続線を灰色で表示するようにした。
 - マスター、スレーブ、および SSID の総数が 200 を超える場合、ミニー覧マップを表示しないようにした。
- [11] Web GUI のダッシュボードのインターフェースガジェットで、 アナログ親機モードで動作しているときの TEL ポートのツールチップの表示内容を変更した。
- [12] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]で、発信制限を解除できるようにした。
- [13] Web GUI のプロバイダー接続で、接続種別の判定条件を改良した。
- [14] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]で、プロバイダー接続の設定を変更するとき、設定項目と直接関係の無いコマンドの設定を変更しないようにした。
- [15] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]で、デフォルトゲートウェイの設定を変更したとき、同じゲートウェイが 設定されている静的経路設定も変更するようにした。
- [16] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]で、以下の変更を行った。
 - IP フィルターの選択項目から「利用するアプリケーションを選択する」を削除した。
 - ヘルプアイコンを追加した。
- [17] Web GUI のかんたん設定の[IP 電話]-[SIP サーバー接続]で、YSL-V810 に対応した。種別の選択ページの「ヤマハ電話帳サーバー」より設定することができる。
- [18] Web GUI の以下の箇所の表示内容を変更した。
 - 詳細設定、管理で使用されている黒色のボタン
 - 詳細設定の[ルーティング]-[静的ルーティングの設定]
 - 詳細設定の[メール通知]
 - 詳細設定の[メール通知]-[メール通知の設定]
 - 詳細設定の[DNS サーバー]-[DNS サーバー機能の基本設定]
 - 管理の[アクセス管理]-[ユーザーの設定]
 - 管理の[保守]-[コマンドの実行]
 - 管理の[保守]-[SYSLOG の管理]
- [19] Web GUI の詳細設定の[NAT]-[NAT ディスクリプターの設定]について以下の変更を行った。

- 「変換方法」の「NAT・IPマスカレード」を「NAT/IPマスカレード」に変更した。
- 「変換方法」で「変換しない」を設定したときに no nat descriptor type コマンドを実行するようにした。
- 「外側アドレス」で「IPCP」を設定したときに no nat descriptor address outer コマンドを実行するようにした。
- 「内側アドレス」で「自動(auto)」を設定したときに no nat descriptor address inner コマンドを実行するようにした。
- [20] Web GUI の詳細設定の[DNS サーバー]-[DNS サーバー機能の基本設定]の設定項目「ホストのアクセス許可」について、以下の変更をした。
 - 「すべて許可しない」の選択肢を削除した。
 - 「すべてのLANインターフェース」の選択肢を削除した。
 - 複数のインターフェースを選択できるようにした。
 - タグ VLAN インターフェースを選択できるようにした。
 - ポート分割 VLAN インターフェースを選択できるようにした。
- [21] Web GUI の管理の[アクセス管理]-[ユーザーの設定]-[管理パスワードの設定]で設定内容を変更しないで「確認」ボタンを押したときに表示されるエラーメッセージを変更した。
- [22] Web GUI のヘルプで以下の変更を行った。
 - ダッシュボードの[各ガジェットについて]-[システム情報]の項目「システム時刻」についての説明文を修正した。
 - LAN マップの[タグ VLAN]にタグ VLAN の設定可能上限数を追記した。
 - かんたん設定の[プロバイダー接続]で文言を修正した。
 - かんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]-[経路に関する設定ページ]で、「接続先のLAN側のアドレス」の最大設定数の記述を 追加した。
 - 管理の[保守]-[CONFIG ファイルの管理]に、CONFIG ファイルを暗号化/復号するときのパスワードの入力仕様を追記した。
- [23] Web GUI の詳細設定、管理の画面左側のメニュー構成を変更した。
- [24] Web GUI で以下の名称を変更した。
 - LAN マップ
 - コントローラー -> マスター
 - 端末マスター -> 端末情報 DB
- [25] Web GUI で表記のゆれを修正した。
- [26] LAN マップで使用する OUI ファイルを更新した。
- [27] dhcp scope コマンドを実行したとき、関連する予約アドレスとオプションの設定情報が消去されないようにした。
- [28] 通信帯域が細い回線経由でのWeb GUI やカスタム GUI へのアクセス性能を改善した。

■バグ修正

[1] モバイルインターネット機能で、データ通信端末へのデータまたはコマンドの送受信に失敗したとき、リブートすることがあるバグを修正した。

- [2] IPsec を用いたデータコネクト拠点間接続で、tunnel ngn fallback コマンドによる発信によって接続しているときに、tunnel ngn fallback コマンドを削除したり変更したりすると、切断時にリブートすることがあるバグを修正した。
- [3] モバイルインターネット接続の WAN インターフェース接続、または内蔵無線 WAN 接続経由で L2TPv3 接続をするとリブートすることがあるバグを修正した。
- [4] ip INTERFACE tcp mss limit コマンド (初期値 off)に off 以外の値を設定しているとき、不正なフォーマットのウィンドウスケールオプションを含んだ TCP パケットを発信するとリブートすることがあるバグを修正した。 Rev. 15. 00.03 以降で発生する。
- [5] 通信中に IPIP トンネルの設定を変更するとリブートすることがあるバグを修正した。
- [6] IPv6 over IPv4 トンネルなどのインターフェースで OSPFv3 を使用する設定をしている場合、稀にリブートすることがある バグを修正した。
- [7] ipv6 route コマンドで、宛先に::/0 を指定したときにリブートするバグを修正した。
- [8] pp always-on コマンドが on に設定されている PP インターフェースが存在し、 当該 PP インターフェースで自動接続の確立に失敗したとき、ごく稀にリブートすることがあるバグを修正した。
- [9] dhcp client option コマンドでパラメーターが足りないときにリブートするバグを修正した。 また、no dhcp client option コマンドでパラメーターが足りないときのエラーメッセージを修正した。
- [10] analog sip arrive myaddress コマンド設定で、SIP アドレスを入力せずにコマンドを実行すると、リブートしたり間違った エラーが表示されるバグを修正した。
- [11] Web GUI のかんたん設定の[ネットボランチ DNS]および[IP 電話]-[ネットボランチ電話]で、ホストアドレスや電話アドレス の設定/削除を行ったとき、ルーターの動作が不安定になったりリブートやハングアップが発生することがあるバグを修正した。
- [12] IPsec によるデータコネクトの拠点間接続で、トンネルインターフェースに out 方向のフィルターが設定されていると、稀に ハングアップすることがあるバグを修正した。
- [13] IPsec の IKEv2 の認証で PKI 証明書を利用しているとき、IKE_AUTH 交換時および IKE SA 削除時にメモリーリークが発生することがあるバグを修正した。
- [14] L2MS のマスターとして動作している状態で以下のいずれかの条件を満たしたとき、メモリーリークが発生するバグを修正した。
 - スレーブスイッチ(SWX2300 シリーズ、SWX2100-24G)で SFP 受光レベル異常が発生した
 - スレーブスイッチ(SWX2300シリーズ、SWX2100-24G)で送信キュー使用率異常が発生した
- [15] SIP 通信中の呼に対して OPTIONS リクエストを受信したときにレスポンスを返すと、メモリーリークが発生するバグを修正した。

- [16] dhcp scope bind コマンドでクライアント ID を使用する設定を行ったあと、その設定を削除するとメモリーリークが発生するバグを修正した。
- [17] 以下のコマンドの設定を上書きするとメモリーリークが発生するバグを修正した。
 - ipv6 INTERFACE ospf area
 - ipv6 pp ospf area
 - ipv6 tunnel ospf area
- [18] モバイルインターネット機能の WAN インターフェース接続および、内蔵無線 WAN 機能で、不要な発呼動作が行われてしまうことがあるバグを修正した。
- [19] モバイルインターネット機能の WAN インターフェース接続および、内蔵無線 WAN 機能で、IPsec を利用している場合に、網との再接続を行うとデータの送受信ができなくなるバグを修正した。
- [20] モバイルインターネット機能の WAN インターフェース接続および、内蔵無線 WAN 機能でモバイル端末や内蔵無線 WAN モジュールからの自動発信処理が行なわれないことがあるバグを修正した。
- [21] WAN インターフェースを内蔵無線 WAN インターフェースの 30 番にバインドしていると、YNO エージェントが起動しないバグを 修正した。
- [22] PP[04] インターフェース経由で IPsec トンネルの接続をしているとき、トンネルインターフェース宛の通信がファストパスで 処理されないバグを修正した。
- [23] ipsec ike local address コマンドで vrrp を指定し VRRP の状態に連動させている IPsec IKEv1 トンネルにおいて、トンネル 確立前に VRRP マスタールーターが切り替わると、ipsec ike retry コマンドの再送設定回数(初期値 10)に到達するまで 旧マスタールーター(非マスタールーター)からの IKE パケットの再送が停止しないバグを修正した。
- [24] ブリッジインターフェースを端点として接続が確立した L2TPv3 で、ブリッジのラーニングテーブルに存在しない宛先に対するパケットをトンネルの先に転送すると、不要なパケットが送信されるバグを修正した。
- [25] L2TP/IPsec で、1 つのトンネルに対して複数のクライアントが接続できてしまうことがあるバグを修正した。現象が発生した場合は先に接続していたクライアントが切断される。
- [26] L2TP/IPsec で、接続および切断時にブザーが鳴らないバグを修正した。
- [27] ファストパスが有効の状態で IPIP トンネリングによる通信を行っているとき、tunnel endpoint address コマンドでトンネル端点のローカルアドレスを変更しても、設定変更前のローカルアドレスに従ってファストパスによる転送処理が実行されてしまうバグを修正した。
- [28] NGN への接続において、DHCP の更新が発生したときに、DHCP により生成されたテンポラリのデフォルト経路が削除されることがあるバグを修正した。通常はプロバイダー等を経由したインターネットへのデフォルト経路が静的に設定されている

ために通信に影響はない。 NGN 網を介した通信は、DHCP オプションで通知されている経路が有るため、これが発生しても通信 に問題はない。

- [29] PP/LAN バックアップ機能で、バックアップ先の wan1 インターフェースに切り替わったとき、不正に ARP パケットが送信されるバグを修正した。
- [30] NAT/IP マスカレード機能で、FTP の PORT コマンドに記述される文字列が 001 や 099 のように 1~2 桁の数字が 3 文字で記述された場合に、ポート番号を間違った数値に書き換えてしまうバグを修正した。
- [31] イーサネットフィルター機能で DHCP 予約情報を使用しているとき、dhcp scope bind コマンドの書式をイーサネットフィルター機能に対応している書式 (ethernet) から対応していない書式に変更した場合に、イーサネットフィルターが継続して動作してしまうバグを修正した。
- [32] dhcp client release linkdown コマンドが on に設定されているとき、同コマンドのタイマー値よりも長くリンクダウンしたにもかかわらず、経路情報等が削除されないバグを修正した。本バグにより、リンクアップ後に新たに DHCP サーバーから得た経路情報が反映されないことがあった。
- [33] ある不正な DHCP サーバー機能に関する設定が入った状態でルーターを起動したとき、以降 DHCP サーバー機能が動作しない バブを修正した。
- [34] SNMP で PPPoE に設定した PP インターフェースに関するプライベート MIB の値を取得するとき、正しい値が取得できないことがあるバグを修正した。
- [35] Lua のハードウェアライブラリで、以下のバグを修正した。
 - E3 と B4 のブザーを鳴動できない
 - cpu3 と cpu4 を指定してもエラーにならない
- [36] 一度でもリンクアップしたことがあるブリッジインターフェースで、リンクダウン状態でも、ip icmp echo-reply send-only-linkup コマンドの設定にかかわらず ICMPecho request に応答を返してしまうバグを修正した。
- [37] SWX2300 シリーズから送信負荷の異常を通知されたとき、キューの番号と負荷の状態のログが正しく表示されないバグを修正した。
- [38] 以下のコマンドで結果が 2000ms 以上と表示されることがあるバグを修正した
 - traceroute
 - traceroute6
- [39] bridge member コマンドのインターフェースが自動集約されないことがあるバグを修正した。
- [40] schedule at コマンドのインターフェースに wwan を設定したとき、再起動をすると設定が保存されていないバグを修正した。
- [41] ip INTERFACE intrusion detection threshold コマンドが入力できるバグを修正した。

- [42] show status bridge1 コマンドで、表示を途中で中断できないバグを修正した。
- [43] ipv6 INTERFACE mld コマンドでパラメーターにキーワード以外の値を入力しても設定できてしまうバグを修正した
- [44] show command で以下のコマンドが表示されないバグを修正した
 - ipv6 INTERFACE address,
 - ipv6 INTERFACE dad retry count
 - ipv6 INTERFACE prefix
 - ipv6 INTERFACE prefix change log
 - ipv6 INTERFACE secure filter
- [45] show lan-map コマンドで detail オプションを 2 回タブ補完できるバグを修正した。
- [46] 以下のコマンドで不正な入力したときのエラーメッセージを修正した。
 - no ip keepalive
 - no ipsec sa policy
 - switch control function set macaddress-aging-timer
- [47] 以下のコマンドヘルプの誤記を修正した。
 - clear nat descriptor dynamic
 - connect
 - ipsec sa policy
 - 12tp keepalive use
 - no ipsec sa policy
 - switch control function get mirroring-dest
 - switch control function get mirroring-use
 - switch control function get status-fan-rpm
- [48] ONU インターフェースでプロバイダー接続設定がされていないにもかかわらず、WebGUI の以下のページで ONU インターフェースのプロバイダー情報が表示されるバグを修正した。
 - ダッシュボードの「プロバイダー接続状態」ガジェット
 - かんたん設定の[プロバイダー接続]の「設定の一覧」
- [49] Web GUI の以下のページで、チェックボックスやラジオボタンに対応するテキストをクリックしても、チェックボックスや ラジオボタンの状態が切り替わらないバグを修正した。
 - ダッシュボード
 - かんたん設定
 - [VPN]-[拠点間接続]-[IPsec に関する設定]
 - [VPN]-[リモートアクセス]-[共通設定]
 - 詳細設定
 - [NAT]-[NAT ディスクリプターの設定]

- [50] Web GUI のダッシュボードのインターフェースガジェットで、カスケード接続しているとき、TEL ポートのツールチップが 正しく表示されないバグを修正した。
- [51] Web GUI の LAN マップで、端末管理機能を有効、無効、有効の順番で切り替えたとき、ヤマハ無線 AP に接続されている端末が検出できなくなるバグを修正した。
- [52] Web GUI の LAN マップの以下の画面で各種設定や保守操作を行ったとき、正しくエラーメッセージが表示されないことがある バグを修正した。
 - マップ画面の「スイッチの設定・保守」ダイアログ
 - マップ画面の「ポートの設定」ダイアログ
 - タグ VLAN 画面の「VLAN 間フィルター」設定ダイアログ
- [53] 同じ経路のスレーブが複数台存在する構成で LAN マップを使用しているとき、WebGUI の一覧マップでスレーブが正しく表示されないことがあるバグを修正した。
- [54] Web GUI の以下のページで、正しい内容が表示されないバグを修正した。
 - かんたん設定の[基本設定]-[LAN アドレス]-[入力内容の確認]の「詳細の表示」ボタンをクリックして表示されるページ
 - 詳細設定の[LAN]-[入力内容の確認]の「リストを別ウィンドウで開く」ボタンをクリックして表示されるページ Rev. 15. 00. 03 以降で発生する。
- [55] Web GUI のかんたん設定の[基本設定]-[管理パスワード]で、管理パスワードが暗号化なしで設定されていても「パスワード の暗号化」の「暗号化する」が選択されているバグを修正した
- [56] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]から、設定を新規追加、変更、削除したとき、ip route コマンドのオプション設定が規定の設定に上書きされてしまうバグを修正した。
- [57] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]で、プロバイダー接続設定を削除するときに発生する以下のバグを修正した。
 - 削除するインターフェースが適用している NAT ディスクリプターが、他のインターフェースに設定されていたとしても、 その NAT ディスクリプターが削除されてしまうバグを修正した。
 - プロバイダー接続設定時に自動で設定される NAT ディスクリプターのみ削除され、それ以外の番号の NAT ディスクリプターをインターフェースに適用していたとしても削除されないバグを修正した。
- [58] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]で、プロバイダー接続のユーザーID と接続パスワードが全角文字列で設定されていると、プロバイダー情報の設定ページが開かなかったり、文字化けしたりするバグを修正した。
- [59] Web GUI で、同じインターフェースに対してひかり電話と PPPoE 接続または IPv6 IPoE(DHCP)接続を設定できないバグを修正した。
- [60] Web GUI で以下の操作を行うと、必要な静的 IP マスカレードが設定されないことがあるバグを修正した。
 - プロバイダー接続設定がある状態で、かんたん設定の[VPN]から VPN 接続の設定を追加する
 - プロバイダー接続設定がある状態で、かんたん設定の[IP 電話]から各種電話サービスの設定を追加する

- VPN 接続、または sip use on の設定がある状態で、かんたん設定の[プロバイダー 接続]から、「推奨の IP フィルターを 設定する」を選択して設定変更を行う
- [61] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]-[IP フィルターの設定]で、16 個以上静的 IP マスカレードが設定されている インターフェースに対して IP フィルターの設定を行ったとき、15 個までしか静的 IP マスカレードのためのフィルターが設定 されないバグを修正した。
- [62] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]で、接続種別が固定 IP のプロバイダー接続が WAN と ONU の両方に設定されているとき、優先順位の低い方のプロバイダー接続を削除すると、優先順位の高い方のプロバイダー接続のゲートウェイが削除されてしまうバグを修正した。
- [63] Web GUI のかんたん設定の[プロバイダー接続]で、VPN 用のポートを開放していないプロバイダー接続と VPN の両方が設定されているとき、プロバイダー接続の新規作成またはフィルターの設定の変更を伴った設定変更をすると、VPN 用のポートを開放していないプロバイダー接続にも VPN 用のポートが開放されてしまうバグを修正した。
- [64] Web GUI の以下のページから設定を削除するとき、不要になった ip keepalive コマンドと ip filter コマンドが削除されないバグを修正した。
 - かんたん設定の[プロバイダー接続]
 - かんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]
- [65] Web GUI のかんたん設定の[VPN]の各トップページで、トンネルを設定可能上限数まで設定していても、「新規」ボタンを押せてしまうことがあるバグを修正した。
- [66] Web GUI のかんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]で、IPIP の設定ページに「戻る」ボタンで遷移したとき、インターフェース情報が表示されないことがあるバグを修正した。
- [67] Web GUI のかんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]で IPIP の設定を行ったとき、IPIP トンネルを使用するインターフェースに NAT が適用されていない場合であっても、ローカルエンドポイントアドレスに LAN1 アドレスが登録され、IPIP トンネルによる 拠点間通信ができないバグを修正した。
- [68] Web GUI のかんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]-[経路に関する設定]で、[接続先のLAN側のアドレス]の最大設定数を超えても入力欄を追加できてしまうバグを修正した。
- [69] Web GUI のかんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]の設定ページで、経路数が最大設定可能経路数(100)を超えていても、エラーメッセージが表示されないバグを修正した。
- [70] Web GUI のかんたん設定の[ネットボランチ DNS]で、ホストアドレスの設定を削除するとき、ホストアドレスの登録対象になっているインターフェースがリンクダウンしていると削除に失敗する仕様であるが、DHCPでアドレスを取得しているインターフェースの場合は、削除失敗のエラーメッセージが表示されないバグを修正した。
- [71] Web GUI のかんたん設定の[ネットボランチ DNS]の設定ページで、左側のフローにタイトルが表示されないバグを修正した。

- [72] Web GUI のかんたん設定の[IP 電話]-[ひかり電話]で、プロバイダー接続設定後にひかり電話を使用する設定にすると、不要な静的 IP マスカレードと IP フィルターが設定されてしまうバグを修正した。
- [73] Web GUI のかんたん設定の[IP 電話]-[SIP 電話帳]で、TEL1 ポートと TEL2 ポートで異なる SIP ユーザー名を設定していると ー般ユーザー権限でログインすると SIP ユーザー名 (自分) の「初期設定に戻す」ボタンがグレーアウトしないバグを修正した。
- [74] Web GUI のかんたん設定の[IP 電話]の以下のプレフィックス設定ページで、TEL ポートごとの入力ボックスに不正なプレフィックス値を入力して「次へ」ボタンを押してもエラーにならないバグを修正した。
 - [ひかり電話]
 - [SIP サーバー接続]
 - [SIP 電話帳]
 - [ネットボランチ電話]
- [75] アナログ親機モードで動作しているとき、Web GUI の詳細設定の[IP 電話]-[カスケード接続]に一般ユーザーでログインしているにもかかわらずプレフィックスの設定ができてしまうバグを修正した。
- [76] アナログ親機モードで動作しているとき、Web GUI の詳細設定の[IP 電話]-[カスケード接続]を表示したあと、詳細設定の他のページを開くと javascript エラーが発生するバグを修正した。
- [77] Internet Explorer 11 で Web GUI の詳細設定の[IP 電話]の以下のページにアクセスしたとき、ラジオボタンの選択ボタンが表示されないことがあるバグを修正した。
 - [TEL ポート]の「TEL ポートの設定」
 - [カスケード接続]の「カスケード接続モードの設定」
 - [カスケード接続]の「アナログ親機モードの IP アドレス設定」
- [78] Web GUI の詳細設定の[NAT]で、ポート番号に「ftp」が指定された静的 IP マスカレードの設定を含む NAT ディスクリプター に対して以下の操作を行ったときに、静的 IP フィルターの設定が連動して削除されないバグを修正した。
 - [NAT]のトップページで NAT ディスクリプターを削除する。
 - [NAT]-[NAT ディスクリプターの設定]で、ポート番号に「ftp」が指定された静的 IP マスカレードの設定を削除する。
 - [NAT]-[インターフェースへの適用の設定]で、インターフェースから適用を外す
- [79] PPTP が設定されているとき、Web GUI の以下のページでインターフェース名に誤りがあるバグを修正した。
 - 詳細設定の[NAT]
 - 詳細設定の[セキュリティ]-[IP フィルター]
- [80] Web GUI の詳細設定の[IP フィルター]と[NAT]で、インターフェースの一覧の種別が以下のように表示されるバグを修正した。
 - 「L2TP/IPsec」のとき、「PPTP」と表示される
- [81] Web GUI の詳細設定の[セキュリティ]-[IP フィルター]で送信元情報や宛先情報に設定される IP アドレス長が非常に長いときに正しく表示されなかったり、意図した設定ができなかったりするバグを修正した。

- [82] Web GUI の詳細設定の[セキュリティ]-[IP フィルター]を表示すると、 ブラウザーでメモリーリークが発生するバグを修正した。
- [83] プロバイダー接続の設定名に「¥」が含まれるとき、以下のページでインターフェースの一覧が表示されないバグを修正した。 - 詳細設定の[セキュリティ]-[IP フィルター]
- [84] Web GUI の詳細設定の[メール通知]-[メール通知の設定]で、設定を行ったときに WebGUI で対応していないメール通知の種別の設定が削除されるバグを修正した。
- [85] Web GUI の管理の[アクセス管理]-[ユーザーの設定]で、ユーザーが最大数設定されているときに「新規」ボタンを押すと、 設定画面に進むことができてしまうバグを修正した。
- [86] Web GUI の管理の[保守]-[コマンドの実行]で、「〈」や「〉」などの記号が出力されるコマンドを実行すると、「コマンド 実行結果」で文字化けして表示されるバグを修正した。
- [87] Internet Explorer 11 を使用しているとき、Web GUI で使用されている画像アイコンが一部欠けて表示されることがあるバグを修正した。
- [88] Web GUI に管理者としてログインした後、ログアウトせずに一般ユーザーとして再度ログインしたとき、以下の不具合が発生するバグを修正した。
 - Web GUI の画面右上のユーザー種別の表示が「管理ユーザー」と表示される
 - show status user コマンドの実行結果で、Web GUI にログインしているユーザーの行に、管理者モードを表す+マークが 表示される
- [89] Web GUI のヘルプの以下のページで誤記を修正した。
 - LAN マップ
 - 管理の[アクセス管理]-[ユーザーの設定]
- [90] Web GUI の詳細設定の[IP 電話]-[TEL ポート]のヘルプページで、タイトルが表示されないバグを修正した。

以上