
SWX2100-8G Rev.3.00.33 からの変更点

■バグ修正

[1] L2MSスレーブとして動作しているとき、破損したL2MSフレームを受信すると

以下の不具合が生じることがあるバグを修正した。

* L2MSメッセージへの応答や転送ができなくなる

* フロー制御が有効な場合にPAUSEフレームを送出し続ける

■更新履歴

Oct. 2020, Rev.3.00.35 リリース

以上