

Biz Boxルータ「RTX810」

Rev.11.00.34

ファームウェアリリースノート

以下のとおり機能追加・仕様変更・機能改善が行われました。

Rev.11.01.33 からの変更点

■脆弱性対応

[1] サービス運用妨害(Dos)の以下の脆弱性対応を行った。

- CVE-2020-5548(JPCERT/CC JNVU#38732359)

以上