○ファームウェアのリビジョンアップを行う前に必ずお読みください

Rev.15.00.11以降のファームウェアへリビジョンアップを行う際には以下の点にご注意 ください。

Rev.15.00.11では以下の変更をしています。

「NVR700W Rev.15.00.11 リリースノート」より、

http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/flets/solution/kiki\_info/software/firmware/nvr700w/Release Notes\_Rev15.00.13.pdf

- [1] 本機にアクセスするときのセキュリティーを強化した。
  - (8) 工場出荷状態の設定にtelnetd host lanコマンドを追加した。

Rev.15.00.11以降のファームウェアを使用して工場出荷状態からプロバイダーを設定すると、上記のコマンドが設定されているため遠隔からTELNETでログインができなくなります。

遠隔からTELNETでログインをする場合はtelnetd hostコマンドの設定を変更してください。

## ■バグ修正

- [1] 以下のインターフェースの状態がアップまたはダウンに切り替わる(※)と、メモリーリークが発生するバグを修正した。
  - PPPoE
  - トンネル
  - LAN (バックアップからの復帰)
  - モバイルWAN
  - ※接続処理中の状態から認証エラー等の理由でのダウンへの切り替わりも含む

Rev.15.00.14でのみ発生する。

[2] 無名ユーザーにuser attributeコマンドが設定されているときに、無名ユーザーで HTTPへの複数接続ができないバグを修正した。

なお、本修正により、user attributeコマンドが設定されている無名ユーザーでGUIへのログイン中、PCのIPアドレスを変更するとGUIにアクセスできなくなるバグも解消される。

-----