

○ファームウェアのリビジョンアップを行う前に必ずお読みください

Rev. 15.00.11より前のファームウェアからリビジョンアップを行う際には以下の点にご注意ください

Rev. 15.00.11では以下の変更をしています。

「NVR700W Rev. 15.00.11 リリースノート」より、
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev.15.00/relnote_15_00_11.txt

[1] 本機にアクセスするときのセキュリティーを強化した。

(8) 工場出荷状態の設定にtelnetd host lanコマンドを追加した。

Rev. 15.00.11以降のファームウェアを使用して工場出荷状態からプロバイダーを設定すると、上記のコマンドが設定されているため遠隔からTELNETでログインができなくなります。遠隔からTELNETでログインをする場合はtelnetd hostコマンドの設定を変更してください。

Rev. 15.00.24 からの変更点

■機能追加

[1] IPv6 マイグレーション技術の国内標準プロビジョニング方式 (HB46PP) に対応した。

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/hb46pp/index.html>

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

[2] L2MSで、以下の機種に対応した。

- SWX2220-18NT
- SWX2220-26NT
- SWX2220P-18NT
- SWX2220P-26NT
- WLX322
- WLX323

[3] VLAN相互接続インターフェースグループの設定に対応した。

○VLAN相互接続インターフェースグループの設定

[書式]

```
vlan interconnect group PHYS_LAN_INTERFACE GROUP [GROUP ...]  
no vlan interconnect group PHYS_LAN_INTERFACE [GROUP ...]
```

[設定値及び初期値]

- ・ PHYS_LAN_INTERFACE : グループの設定対象となる物理LANインターフェース
[設定値] : 物理LANインターフェース名
[初期値] : -
- ・ GROUP : グループを構成するLANインターフェース群
[設定値] :
 - ・ all : PHYS_LAN_INTERFACEに從属するすべてのLANインターフェースの

- 相互接続を許可する（全開放）
 - ・ none : PHYS_LAN_INTERFACEに從属するすべてのLANインターフェースの相互接続を禁止する（全遮断）
 - ・ 物理LANインタフェース名、または、仮想LANインタフェース名に「\$」（ドルマーク）を付与して指定
 - ・ 指定したLANインタフェースのみにPHYS_LAN_INTERFACEに從属する他のすべてのLANインタフェースとの相互接続を許可する
 - ・ 仮想LANインタフェース名を「-」（ハイフン）で連結して指定
 - ・ 連続した仮想LANインタフェースの相互接続を許可する
 - ・ 物理LANインタフェース名、および、仮想LANインタフェース名を「,」で連結して指定
 - ・ 列挙したLANインタフェースの相互接続を許可する
- [初期値] : すべての物理LANインターフェースでall

[説明]

物理LANインターフェースごとに、相互に接続可能なLANインターフェースのグループを設定する。

仮想LANインターフェース（LAN分割インターフェース、または、タグVLANインターフェース）を使用する場合、初期状態では物理LANインターフェースとの間の通信、および、すべての仮想LANインターフェースとの間の通信が可能であるが、本コマンドによって相互に通信を許可するLANインターフェースのグループを任意に指定できる。

GROUPにallを指定した場合は、PHYS_LAN_INTERFACEに從属するすべてのLANインターフェースの相互接続が可能となる（全開放）。GROUPにnoneを指定した場合は、PHYS_LAN_INTERFACEに從属するすべてのLANインターフェースが互いに遮断され、相互接続ができなくなる（全遮断）。ただし、noneを指定した場合でも、PHYS_LAN_INTERFACEに指定した物理LANインターフェースには從属しない他の物理LANインターフェース、および、仮想LANインターフェースへの通信は遮断されない。なお、all/noneの指定は本コマンド実行後に作成した仮想LANインターフェースに対しても有効になるため、仮想LANインターフェースを増やす度に本コマンドを実行する必要はない。

相互接続を許可するグループを任意に設定する場合は、グループごとに複数の物理LANインターフェース名、および、仮想LANインターフェース名を「-」（ハイフン）または「,」（カンマ）で連結したLANインターフェース群をGROUPに指定する。

「\$」（ドルマーク）を使用すれば、すべてのLANインターフェースとのペアを簡略化して表現することができる。例えば、LAN分割インターフェース6個（VLAN1～VLAN6）を使用しているとき、VLAN2インターフェースのみが他のすべてのLAN分割インターフェースとの相互接続を可能とする場合、GROUPは「vlan1, vlan2 vlan2, vlan3 vlan2, vlan4 vlan2, vlan5 vlan2, vlan6」のように5個のグループを指定する必要があるが、これを「vlan2\$」と簡略化して指定することができる。「\$」はすべてのLANインターフェースと個別にペアになった複数のグループへ展開されることを意味する。同様に、タグVLANインターフェース10個

(LAN1/1～LAN1/10

)を使用しているとき、lan1/1インターフェースのみが他のすべてのタグVLANインターフェースおよびNative VLANインターフェース（タグVLANを使用しないLAN1インターフェース）との相互接続を可能とする場合、GROUPは「lan1, lan1/1

lan1/1,

lan1/2 lan1/1, lan1/3 lan1/1, lan1/4 lan1/1, lan1/5 lan1/1, lan1/6 lan1/1, lan1/7 lan1/1, lan1/8 lan1/1, lan1/9 lan1/1, lan1/10」のように10個のグループを指定する必要があるが、これを「lan1/1\$」と簡略化して指定することができる。「\$」もall/noneの指定と同様に、本コマンド実行後に作成した仮想LANインターフェースに対しても有効になるため、仮想LANインターフェースを増やす度に本コマンドを実行する必要はない。

本コマンドに似た機能としてLAN分割拡張機能のポート分離機能があるが、ポート分離機能は同一の仮想LANインターフェース内の通信（内蔵スイッチングハブ内で折り返される通信）を制御する機能であり、複数の仮想LANインターフェースをまたぐ通信は制御できない。本コマンドは複数の仮想LANインターフェースをまたぐ通信を制御できる。

LANインターフェースとLANインターフェース以外のインターフェース（PPインターフェースやTUNNELインターフェースなど）との間の通信、および、複数の物理LANインターフェースをまたぐ通信は本コマンドによる制御の対象外である。

IPフィルター機能と併用する場合は、OUT側IPフィルターのチェック処理の後で本コマンドによる通信制御処理が行われ、IPフィルター機能と本コマンドの両方で通信が許可されているパケットがインターフェース間を通過できる。

- [4] VLAN相互接続インターフェースグループによる通信制御のログを記録する機能を追加した。

○VLAN 相互接続インターフェースグループによる通信制御のログを記録するか否か
[書式]

```
vlan interconnect log PHYS_LAN_INTERFACE TYPE [TYPE]
no vlan interconnect log PHYS_LAN_INTERFACE [TYPE [TYPE]]
```

[設定値及び初期値]

- ・ PHYS_LAN_INTERFACE : グループの設定対象となる物理LANインターフェース
[設定値] : 物理LANインターフェース名
[初期値] : -
- ・ TYPE
[設定値] :

設定値	説明
pass	相互接続が許可されたインターフェース間の通信に関するログを記録する
reject	相互接続が許可されていないインターフェース間の遮断された通信に関するログを記録する

[初期値] : -

[説明]

VLAN相互接続インターフェースグループによる通信制御のログを記録するか否かを設定する。
本コマンドを設定した場合、VLAN相互接続インターフェースグループで通信制御が行われた際にNOTICEレベルのsyslogを出力する。

- [5] IPv6 RAプロキシ機能で、DNSSLオプションに対応した。

○ルーター広告で配布するDNSSLオプションの定義
[書式]

```
ipv6 nd ra-dnssl DNSSL_ID DOMAIN_NAME [DOMAIN_NAME...] [OPTION=VALUE]
no ipv6 nd ra-dnssl DNSSL_ID [...]
```

[設定値及び初期値]

- ・ DNSSL_ID
[設定値] : DNSSLオプション番号 (1..21474836)
[初期値] : -
- ・ DOMAIN_NAME
[設定値] :

設定値	説明
DOMAIN_NAME	DNSSLオプションで通知するドメイン名

[初期値] : -

- ・ OPTION=VALUE : NAME=VALUE の列
[設定値] :

NAME	VALUE	説明
lifetime	秒数、infinity	DNSサーバーの有効時間(0..4294967294秒)。infinityはDNSサーバーを無期限で使用できることを示す。

[初期値] :

- ・ lifetime = ipv6 INTERFACE rtadv send コマンドのルーター広告を送信する最大間隔 (max-rtr-adv-interval) の3倍

[説明]

ルーター広告で配布するDNSSLオプションを定義する。実際に広告するためには、ipv6 INTERFACE rtadv send コマンドの dnssl オプションの設定が必要である。DOMAIN_NAME は最大3つまで指定可能。

○ルーター広告の送信の制御

[書式]

```
ipv6 INTERFACE rtadv send PREFIX_ID [PREFIX_ID...] [OPTION=VALUE...]
ipv6 pp rtadv send PREFIX_ID [PREFIX_ID...] [OPTION=VALUE...]
no ipv6 INTERFACE rtadv send [...]
no ipv6 pp rtadv send [...]
```

[設定値及び初期値]

- ・ INTERFACE
[設定値] : LANインターフェース名
[初期値] : -
- ・ PREFIX_ID
[設定値] : プレフィックス番号
[初期値] : -
- ・ OPTION=VALUE : NAME=VALUE の列
[設定値] :

NAME	VALUE	説明
m_flag	on、off	managed address configuration フラグ。ルーター広告による自動設定とは別に、DHCP6に代表されるルーター広告以外の手段によるアドレス自動設定をホストに許可させるか否かの設定。
o_flag	on、off	other stateful configuration フラグ。ルーター広告以外の手段によりIPv6アドレス以外のオプション情報をホストに自動的に取得させるか否かの設定。
prf_flag	high、medium、low	Default Router Preference フラグ。ルーター広告の優先度を示す設定。
max-rtr-adv-interval	秒数	ルーター広告を送信する最大間隔 (4-1, 800秒)
min-rtr-adv-interval	秒数	ルーター広告を送信する最小間隔 (3-1, 350秒)
adv-default-lifetime	秒数	ルーター広告によって設定される端末のデフォルト経路の有効時間 (0-9, 000秒)
adv-reachable-time	ミリ秒数	ルーター広告を受信した端末が、ノード間で確認した到達性の有効時間 (0-3, 600, 000ミリ秒)
adv-retrans-time	ミリ秒数	ルーター広告を再送する間隔 (0-4, 294, 967, 295ミリ秒)
adv-cur-hop-limit	ホップ数	ルーター広告の限界ホップ数 (0-255)
mtu	auto、off、バイト数	ルーター広告にMTUオプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。autoの場合はインターフェースのMTUを採用する。

route-info	route-info、off、 経路情報オプション 番号	ルーター広告に経路情報オプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。 route-info の場合はRAの経路情報オプションで割り当てられた経路情報を通知する。
rdnss	rdnss、off、dhcpv6 RDNSSオプション番号	ルーター広告にRDNSSオプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。 rdnssの場合はRAのRDNSSオプションで割り当てられたサーバー群を通知する。
dnssl	dnssl、off、DNSSL オプション番号	ルーター広告に DNSSL オプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。dnssl の場合はRAのDNSSLオプションで割り当てられたサーバー群を通知する。 ★

[初期値] :

- m_flag = off
- o_flag = off
- prf_flag = medium
- max-rtr-adv-interval = 600
- min-rtr-adv-interval = 200
- adv-default-lifetime = 1800
- adv-reachable-time = 0
- adv-retrans-time = 0
- adv-cur-hop-limit = 64
- mtu = auto
- route-info = route-info
- rdnss = rdnss
- dnssl = dnssl ★

[説明]

インターフェースごとにルーター広告の送信を制御する。送信されるプレフィックスとして、ipv6 prefix コマンドで設定されたものが用いられる。
また、オプションとして m_flag および o_flag を利用して、管理するホストがルーター広告以外の自動設定情報をどのように解釈するかを設定することができる。
オプションでは、送信するルーター広告の送信間隔や、ルーター広告に含まれる情報の設定を行うこともできる。

[6] IPv6 RAプロキシ機能で、経路情報オプションに対応した。

○ルーター広告で配布する経路情報オプションの定義

[書式]

```
ipv6 nd ra-route-info ROUTE_INFO_ID PREFIX/PREFIX_LEN [OPTION=VALUE]
no ipv6 nd ra-route-info ROUTE_INFO_ID [...]
```

[設定値及び初期値]

- ROUTE_INFO_ID
 - [設定値] : 経路情報オプション番号 (1..21474836)
 - [初期値] : -
- PREFIX
 - [設定値] : プレフィックス
 - [初期値] : -
- PREFIX_LEN
 - [設定値] : プレフィックス長
 - [初期値] : -
- OPTION=VALUE : NAME=VALUE の列
 - [設定値] :

NAME	VALUE	説明
------	-------	----

prf_flag	high、medium、low	Route Preferenceフラグ。経路の優先度を示す設定。
lifetime	秒数、infinity	経路情報の有効時間

(0..4294967294 秒)

infinity は経路情報を無期限で使用できることを示す。

[初期値] :

- ・ prf_flag = medium
- ・ lifetime = ipv6 interface rtadv send コマンドのルーター広告を送信する最大間隔 (max-rtr-adv-interval) の3倍

[説明]

ルーター広告で配布する経路情報オプションを定義する。実際に広告するためには、ipv6 interface rtadv send コマンドの route-info オプションの設定が必要である。

○ルーター広告の送信の制御

[書式]

```

ipv6 INTERFACE rtadv send PREFIX_ID [PREFIX_ID...] [OPTION=VALUE...]
ipv6 pp rtadv send PREFIX_ID [PREFIX_ID...] [OPTION=VALUE...]
no ipv6 INTERFACE rtadv send [...]
no ipv6 pp rtadv send [...]

```

[設定値及び初期値]

- ・ INTERFACE
 [設定値] : LAN インターフェース名
 [初期値] : -
- ・ PREFIX_ID
 [設定値] : プレフィックス番号
 [初期値] : -
- ・ OPTION=VALUE : NAME=VALUE の列
 [設定値] :

NAME	VALUE	説明
m_flag	on、off	managed address configurationフラグ。ルーター広告による自動設定とは別に、DHCP6に代表されるルーター広告以外の手段によるアドレス自動設定をホストに許可させるか否かの設定。
o_flag	on、off	other stateful configurationフラグ。ルーター広告以外の手段によりIPv6アドレス以外のオプション情報をホストに自動的に取得させるか否かの設定。
prf_flag	high、medium、low	Default Router Preferenceフラグ。ルーター広告の優先度を示す設定。
max-rtr-adv-interval	秒数	ルーター広告を送信する最大間隔 (4-1, 800秒)
min-rtr-adv-interval	秒数	ルーター広告を送信する最小間隔 (3-1, 350秒)
adv-default-lifetime	秒数	ルーター広告によって設定される端末のデフォルト経路の有効時間 (0-9, 000秒)
adv-reachable-time	ミリ秒数	ルーター広告を受信した端末が、ノード間で確認した到達性の有効時間 (0-3, 600, 000ミリ秒)
adv-retrans-time	ミリ秒数	ルーター広告を再送する間隔

	adv-cur-hop-limit	ホップ数	(0-4, 294, 967, 295ミリ秒) ルーター広告の限界ホップ数 (0-255)
	mtu	auto、off、バイト数	ルーター広告にMTUオプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。 autoの場合はインターフェースのMTUを採用する。
route-info	route-info	route-info、off、 経路情報オプション 番号	ルーター広告に経路情報オプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。
route-info			の場合はRAの経路情報オプションで割り当てられた経路情報を通知する。★
	rdnss	rdnss、off、dhcpv6 RDNSSオプション番号	ルーター広告にRDNSSオプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。 rdnssの場合はRAのRDNSSオプションで割り当てられたサーバー群を通知する。
	dnssl	dnssl、off、DNSSSL オプション番号	ルーター広告に DNSSSL オプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。dnsslの場合はRAのDNSSSLオプションで割り当てられたサーバー群を通知する。

[初期値] :

- m_flag = off
- o_flag = off
- prf_flag = medium
- max-rtr-adv-interval = 600
- min-rtr-adv-interval = 200
- adv-default-lifetime = 1800
- adv-reachable-time = 0
- adv-retrans-time = 0
- adv-cur-hop-limit = 64
- mtu = auto
- route-info = route-info ★
- rdnss = rdnss
- dnssl = dnssl

[説明]

インタフェースごとにルーター広告の送信を制御する。送信されるプレフィックスとして、ipv6 prefix コマンドで設定されたものが用いられる。また、オプションとして m_flag および o_flag を利用して、管理するホストがルーター広告以外の自動設定情報をどのように解釈するかを設定することができる。オプションでは、送信するルーター広告の送信間隔や、ルーター広告に含まれる情報の設定を行うこともできる。

[7] フィルター型ルーティングで、IPv6に対応した。

[8] FQDNフィルター機能で、IPv6のフィルター型ルーティングに対応した。

[9] DPIのアプリケーション識別結果を利用した経路の選択で、IPv6に対応した。

[10] Web GUIの詳細設定で、VLANの設定ページを追加した。

[11] Web GUIのLANマップで、通知に表示された機器のMACアドレスをクリックすると、接続機器ビューで当該機器の検索が実行されるようにした。

[12] LANマップで、スイッチのゼロコンフィグ機能に対応した。
これに伴い、switch control config-auto-set useコマンドを追加した。

○スイッチのゼロコンフィグ機能を使用するか否かの設定

[書式]

```
switch control config-auto-set use USE  
no switch control config-auto-set use [USE]
```

[設定値及び初期値]

・ USE

[設定値] :

on : 使用する

off : 使用しない

[初期値] : off

[説明]

スイッチのゼロコンフィグ機能を使用するか否かを設定する。
スイッチのゼロコンフィグ機能が有効かつ、L2MSエージェントのヤマハスイッチの設定（コンフィグ）が保存されている場合、工場出荷状態のL2MSエージェントがネットワークに接続されたときに、保存されている設定（コンフィグ）を自動で設定する。

[13] LANマップで、複数のL2MSマネージャーが検出されたとき、警告を表示するようにした。

[14] LANマップで、SWX2200/2100/2110シリーズのファームウェアを更新するとき、PCに保存されたファイルを使用できるようにした。

■仕様変更

[1] LANマップで使用するOUIファイルの情報を更新した。

2023年上期にヤマハが使用するOUIが追加になりました。詳細は以下のドキュメントをご確認ください。

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/TOPIC/macaddress.html>

[2] NAT46/DNS46機能の処理性能を向上させた。

[3] nat descriptor staticコマンドで、重複するアドレス設定を許容し、重複したアドレスの場合は若い識別番号の設定を使用するように変更した。

[4] show nat descriptor addressコマンドの表示内容を変更した。

- 外側アドレスの昇順で表示するようにした。
- 重複するアドレス設定について、より識別番号が若い設定のみ表示するようにした。
- 静的NATエントリをネットワークアドレスごとに集約して表示するようにした。
 - サブネットマスク長が24ビット以下のとき
xxx.xxx.xxx.xxx/XX (XXはネットマスク長)
 - サブネットマスク長が24ビットより長いとき、またはネットワークアドレスに一致しないとき
xxx.xxx.xxx.xxx-zzz (zzzは終端のアドレス)

[5] Web GUIのダッシュボードのUTXセキュリティーガジェットで、UTXからのセキュリティー

レポートの取得に失敗し、「UTXからレポートを取得できませんでした。」というエラーが表示される可能性を排除した。

[6] Web GUIの以下のページで、機器のIPアドレスを表示するようにした。

- LANマップの[機能一覧]-[エージェント一覧]
- LANマップの[一覧マップ]のマネージャー機器

[7] LANマップの以下の機能で、LAN分割インターフェースに割り当てられているポートが1つの場合の経路表記を「vlanN」から「vlanN:M」の形式に変更した。

- Web GUIのLANマップ
 - マップページ
 - マルチプルVLANページ

- 機器一覧ページ
- 一覧マップページ
- LANマップの通知
- LANマップのメール通知
- LANマップのSYSLOG
- show lan-mapコマンド

- [8] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]および詳細設定の[プロバイダー接続]で接続種別にIPv6 IPoE接続を選択したとき、IPv4 over IPv6トンネルの設定に「国内標準プロビジョニング方式による自動接続」を選択できるようにした。
- [9] Web GUIの以下のページで、[AFTR の FQDN] の入力項目を追加した。
- かんたん設定の[プロバイダー接続]
 - 詳細設定の[プロバイダー接続]
 - transix IPv4 接続 (DS-Lite)
- [10] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]、および詳細設定の[プロバイダー接続]で、以下を設定したときのトンネルインターフェースのMTUの値を1280から1460へ変更した。
- transix
 - v6 コネクト
 - クロスパス (Xpass)
- [11] Web GUIのかんたん設定、および詳細設定の[プロバイダー接続]ページで、v6プラスの表記を一部変更した。
- [12] Web GUIの以下のページで、BIGLOBE IPv6サービス (IPIP) を設定したときのトンネルインターフェースのMTUの値を1280から1460へ変更した。
- かんたん設定の[プロバイダー接続]
 - 詳細設定の[プロバイダー接続]
- [13] Web GUIの以下のページで、パスワードに半角記号を使用できるようにした。
- かんたん設定の[プロバイダー接続]
 - 詳細設定の[プロバイダー接続]
 - BIGLOBE IPv6サービス (IPIP)
- [14] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]、および詳細設定の[プロバイダー接続]で、接続種別にIPv6 IPoE接続を選択したとき、以下のIPv4 over IPv6トンネルを設定できるようにした。
- v6 コネクト
 - IPv4 over IPv6 接続 (DS-Lite)
- [15] Web GUIのかんたん設定と詳細設定の[プロバイダー接続]で、クロスパス (Xpass) 固定IP1契約の入力項目の名称を以下のように変更した。
- 変更前
 - IPv6 アドレス
 - IPv4 アドレス
 - 変更後
 - 固定 IP トンネル終端装置の IPv6 アドレス
 - 固定 IPv4 アドレス
- [16] Web GUIのかんたん設定および詳細設定の[プロバイダー接続]で、LAN分割時にIPv4 over IPv6トンネルを設定できるようにした。
- [17] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]、および詳細設定の[プロバイダー接続]で、クロスパス (Xpass) 固定 IP1 契約の設定を新規に作成するとき、[インターフェース ID]の入力欄の初期値を空欄から1に変更した。
- [18] Web GUIのかんたん設定の[VPN]-[クラウド接続]で、設定可能なAmazon VPCのリージョンを追加した。

詳細は、以下の外部仕様書をご確認ください。

https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/cloud_vpn/amazon-vpc_api.html

- [19] Web GUIのかんたん設定の[アプリケーション制御]で、「フィルターと経路の設定」から設定するアプリケーションに、以下のアプリケーションを追加した。
- 動画&音楽配信：Twitch
 - SNS：Discord, Telegram, Threads
- また、以下のアプリケーションを削除した。
- 動画&音楽配信：GYAO
- [20] Web GUIの管理の[アクセス管理]-[ユーザーの設定]で、設定・確認画面のタイトルを「ユーザーアカウントの設定」に変更した。
- [21] Web GUIの以下のヘルプページで、JavaScriptの設定の記載内容を変更した。
- 全般の[はじめに]

■バグ修正

- [1] L2TP/IPsec接続で、大量のクライアントを一斉に接続するとリポートすることがあるバグを修正した。
- [2] 大量の経路情報が削除されたとき、リポートすることがあるバグを修正した。
- [3] YNOエージェント機能で、セキュリティー装置等によりYNOマネージャーからの応答が正しく返って来ない場合にリポートすることがあるバグを修正した。
- [4] L2TPv3で、l2tp remote end-idコマンドに対向と異なるend-idを設定したとき、リポートすることがあるバグを修正した。
- [5] BGP機能を使用しているとき、近隣ルーター宛ての経路とBGPで受信した経路より優先度の高い経路を同時に削除するとリポートすることがあるバグを修正した。
- Rev. 15. 00. 05以降で発生する。
- [6] 外部メモリー機能で、外部メモリー内に壊れたファイルが存在している状態で、外部メモリーに関する操作を行うとリポートすることがあるバグを修正した。
- [7] 内蔵無線WAN機能で、wwan enableが設定がなく経路情報を持たない内蔵無線WAN接続が設定されているとき、Web GUIのかんたん設定および詳細設定の[プロバイダー接続]のページを開いたときに発生する以下のバグを修正した。
- リポートすることがある
 - 設定の一覧で、設定名がある場合でも「(未設定)」と表示される
- [8] SNMPで、SYNTAXがOCTET STRINGのMIBオブジェクトの値を取得すると、取得に失敗したりリポートしたりすることがあるバグを修正した。
- [9] リモートアクセスVPN(IKEv2)で、IKEv2クライアントからリモートアクセスVPN接続を行うとメモリーリークが発生するバグを修正した。
- [10] ipsec transportコマンドを上書き設定するとメモリーリークが発生するバグを修正した。
- [11] メモリー確保に失敗したときにメモリーリークが発生するバグを修正した。
- Rev. 15. 00. 14以降で発生する。
- [12] IPsec機能で、NATトラバーサルを利用したインターネット接続をしているとき、GPU使用率が高騰することがあるバグを修正した。
- [13] IKEv2で、Configurationペイロードを対向の機器から受信したときに拠点間接続が行えないことがあるバグを修正した。
- [14] 以下のデータ通信端末で、接続できなくなることがあるバグを修正した。
- UX302NC Ver. 1. 0. 8以降

- UX302NC-R

- [15] フィルター型ルーティングまたはパケット転送フィルターを使用しているときに発生する以下のバグを修正した。
- ルーターからhttp revision-up goコマンドなどを実行すると通信できないことがある
 - Luaスクリプトを使用してHTTPで通信できないことがある
 - YNOでHTTPSプロキシサーバーを使用していると通信できないことがある
 - RADIUS認証に失敗することがある
 - SNMPトラップのパケットにルーターのエージェントアドレスが設定されないことがある

- [16] 以下の両方の条件を満たした状態で起動すると、内蔵無線WAN機能が使用できないことがあるバグを修正した。
- 外部メモリーに統計情報を保存する設定をしている
 - 外部メモリーに保存された統計情報ファイル数が多い

- [17] YNOエージェント機能で、ゼロコンフィグ実行後にCONFIGの保存先が外部メモリーから内蔵メモリーに変更されないバグを修正した。

Rev. 15. 00. 24以降で発生する。

- [18] SNMPで、ifTable以下のMIB変数でルーター配下のヤマハスイッチのインターフェース情報を取得できないことがあるバグを修正した。

- [19] NAT46機能で、トンネルインターフェースで発生する以下のバグを修正した。
- ファストパス経由のパケットがカウントされない
 - トンネルインターフェースにIPv6フィルターを設定すると意図しないパケットがフィルタリングされる

Rev. 15. 00. 23以降で発生する。

- [20] NAT46機能で、トンネルインターフェースでファストパスのパケットがカウントされないバグを修正した。

- [21] RIPv2で、過去に受信した経路と宛先が同じでメトリックとネクストホップが異なる経路を同じ広告元から受信したとき、show ip rip tableコマンドのゲートウェイが新しく受信した経路のネクストホップに更新されないバグを修正した。

- [22] RIPv2で、過去に受信した経路と宛先やメトリックが同じでネクストホップが異なる経路を同じ広告元から受信したとき、該当経路のゲートウェイが新しく受信した経路のネクストホップに更新されないバグを修正した。

- [23] IKEv2で、パケットのロスや遅延が発生しているとき、受信したIKEメッセージが認証エラーになることがあるバグを修正した。

- [24] IPsec IKEv1メインモードで、トンネルアップした約30秒後にトンネルダウンすることがあるバグを修正した。

- [25] L2TPv3で、拠点間接続にIPv6アドレスを使用したとき、WAN側のパケットをIPv4のパケットとしてカウントしてしまうバグを修正した。

- [26] QoSで、以下のバグを修正した。
- show status qosコマンドのクラスごとの使用帯域とピーク値が、実際の値より大きく表示されることがある。
 - Dynamic Class Control (DCC) 機能で、設定した閾値を下回る帯域で通信しているホストが、DCCによりフロー制御されることがある。

- [27] ブリッジインターフェース、LOOPBACKインターフェース、NULLインターフェースに適用されたIPフィルターが動作しないことがあるバグを修正した。

- [28] PPPoEパススルー機能で、bridge memberコマンドが設定されているとき、パススルーされるパケットがファストパスで処理されないバグを修正した。

- [29] QoS機能で、vlan1に設定したクラスフィルターが、その他のVLANインターフェースにも適用されるバグを修正した。
- [30] SNMPで、使用できないLANインターフェース、およびONUインターフェースのifAdminStatus (1.3.6.1.2.1.2.2.1.7)の値がUpを示す1になっているバグを修正した。
- [31] pp anonymous接続で、同時に複数接続したときに2番目以降の接続でパケット転送フィルターが動作しないバグを修正した。
- [32] ip pp remote addressコマンドで、IPアドレスを2つ以上設定したときにエラーにならないバグを修正した。
- [33] no ipv6 nd ra-rdnssコマンドで、登録されていないRDNSSオプション番号を指定したとき、エラーにならないバグを修正した。
- [34] dns server selectコマンドの以下のバグを修正した。
- 以下のパラメーターで0.0.0.0、および::0が指定できる
 - プライマリーDNSサーバーのIPアドレス
 - セカンダリーDNSサーバーのIPアドレス
 - PEER_NUMパラメーターで指定した接続相手からDNSサーバーを獲得できなかったときに使うDNSサーバーのIPアドレス
 - 以下のパラメーターで0.0.0.0が指定できる
 - DNSレコードタイプにptrを指定したときのDNS問い合わせの内容
- [35] 複数のip keepaliveコマンドを設定しているとき、STATUSランプが正しく動作しないことがあるバグを修正した。
- [36] nat descriptor staticコマンドで、ネットマスクを設定したときにそのネットワークの先頭以外のアドレスが設定されていると、変換範囲が後ろにスライドしてしまうバグを修正した。
- [37] BGPで、IBGP経路広告に含まれるMEDの情報がshow status bgp neighbor advertised-routes コマンドで表示されないバグを修正した。
- [38] ip routeコマンドで、フィルター型ルーティングの設定をしたとき、不適切なエラーメッセージが表示されることがあるバグを修正した。
- [39] ip routeコマンドで、FILTERパラメーターとDPIパラメーターの両方が設定されているとき、show ip routeコマンドの実行結果が正しく表示されないバグを修正した。
- [40] queue INTERFACE class propertyコマンドのBANDWIDTHパラメーターで、保証帯域と上限帯域の速度を数値とパーセンテージの組み合わせで設定できるバグを修正した。
- [41] Web GUIのLANマップの[エージェントの管理]ダイアログで、以下の条件をすべて満たすとき、スイッチの指定方法を経路指定に変更できないバグを修正した。
- LAN分割機能を使用している
 - LAN分割インターフェースにエージェントとしてスイッチを接続している
 - LAN分割インターフェースに割り当てられているポートが1つである
- [42] Web GUIのLANマップの[エージェントの管理]ダイアログで、以下の条件をすべて満たすとき、設定されているバックアップ経路が表示されないバグを修正した。
- LAN分割機能を使用している
 - LAN分割インターフェースにエージェントとしてスイッチを接続している
 - LAN分割インターフェースに割り当てられているポートが1つである
- [43] Web GUIのLANマップで、以下の条件をすべて満たすとき、バックアップ経路への切り替えが発生しても異常が表示されないバグを修正した。

- LAN分割機能を使用している
 - LAN分割インターフェースにエージェントとしてスイッチを接続している
 - LAN分割インターフェースに割り当てられているポートが1つである
- [44] Web GUIのLANマップのスナップショット機能で、VLANインターフェースに端末を直接接続した構成でスナップショットを保存したとき、警告が表示されるバグを修正した。
- [45] Web GUIのダッシュボードの「プロバイダー接続状態」ガジェットで、IPv4 over IPv6トンネルを使用するプロバイダー接続のトンネルインターフェースが表示されないバグを修正した。
- [46] Web GUIのかんたん設定と詳細設定の[プロバイダー接続]の以下のページで、nat descriptor backward-compatibilityコマンドに1が設定されていると、入力内容を確認する際にNAT動作タイプに関する不要な警告メッセージが表示されるバグを修正した。
- transix IPv4 接続 (DS-Lite)
 - transix IPv4 接続 (固定 IP)
 - v6 コネクト IPv4 over IPv6 接続 (IPIP)
 - クロスパス (Xpass) 可変 IP 契約
 - クロスパス (Xpass) 固定 IP1 契約
 - 入力内容の確認
- [47] Web GUIの以下のページで、IPv6 IPoE接続の新規作成を行うとき、「戻る」ボタンで画面遷移した場合に入力内容がリセットされてしまうことがあるバグを修正した。
- かんたん設定の[プロバイダー接続]
 - 接続種別の選択
 - プロバイダー情報の設定
- [48] Web GUIのかんたん設定および詳細設定の[プロバイダー接続]で、データコネクトまたはひかり電話の設定を持つインターフェースに設定された以下のプロバイダー接続を削除したとき、LAN1インターフェースのIPv6アドレスの設定が不正に削除されるバグを修正した。
- IPv6 IPoE接続
 - BIGLOBE IPv6サービス (IPIP)
 - transix IPv4 接続 (固定 IP)
 - v6 コネクト IPv4 over IPv6 接続 (IPIP)
 - v6プラス固定 IP サービス
 - クロスパス (Xpass) 固定 IP1 契約
- [49] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]-[DNSサーバーの設定]で、「プロバイダーとの契約書にDNSサーバーアドレスの指定がある」を選択したとき、dns server コマンドに設定されていたDNSサーバーアドレスが上書きされるバグを修正した。
- [50] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]-[DNSサーバーの設定]で、以下のプロバイダー接続で「DNSサーバーアドレスを指定しない、またはプロバイダーから自動取得」を選択したとき、dns serverコマンドの設定が意図せず削除されるバグを修正した。
- DHCP、または固定IPアドレスによる接続
 - IPv6 IPoE接続
 - モバイル接続 (イーサネット方式)
- [51] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]-[DNSサーバーの設定]で、以下のプロバイダー接続を「プロバイダーとの契約書にDNSサーバーアドレスの指定がある」を選択したとき、dns server dhcpコマンドの設定が意図せず削除されるバグを修正した。
- DHCP、または固定IPアドレスによる接続
 - モバイル接続 (イーサネット方式)
- [52] Web GUIの詳細設定の[プロバイダー接続]-[DNSサーバーの設定]で、「手動で設定する」を指定して新規作成もしくは設定変更したとき、dns serverコマンドが設定されないバグを修正した。

- [53] Web GUIの詳細設定の[プロバイダー接続]-[DNSサーバーの設定]で、「プロバイダーから自動取得する」を指定して新規作成もしくは設定変更したとき、以下のコマンドが設定されないバグを修正した。
- dns server ppコマンド
 - PPPoE接続
 - IPv6 PPPoE接続
 - モバイル接続 (モデム方式)
 - dns server dhcpコマンド
 - DHCP、または固定IPアドレスによる接続
 - IPv6 IPoE接続
 - モバイル接続 (イーサネット方式)
 - dns server pdpコマンド
 - 内蔵無線WAN接続
- [54] Web GUIのかんたん設定と詳細設定の[プロバイダー接続]で、プロバイダー接続の設定時にLuaスクリプトから取得した内容が表示されないことがあるバグを修正した。
- [55] Web GUIのかんたん設定および詳細設定の[プロバイダー接続]で、以下の設定を持つインターフェースにプロバイダー接続を設定したとき、dns hostコマンドに不要なインターフェースが設定されるバグを修正した。
- データコネクト
 - ひかり電話
- [56] Web GUIで、ひかり電話を使用する以下のプロバイダー接続を設定するとき、そのインターフェースにすでにひかり電話を使用する設定がしてある場合、ipv6 lan1 address コマンドのインターフェースIDが正しく設定されないバグを修正した。
- BIGLOBE IPv6サービス (IPIP)
 - transix IPv4 接続 (固定 IP)
 - v6 コネクト IPv4 over IPv6 接続 (IPIP)
 - 「v6プラス」固定 IP サービス
 - クロスパス (Xpass) 固定 IP1 契約
- [57] Web GUIのLANマップで、以下のインターフェースでタグVLANページへ遷移するボタンが表示されるバグを修正した。
- ポート分離機能が有効なLANインターフェース
 - LAN分割インターフェース
 - 上記のいずれかを収容したブリッジインターフェース
- [58] Web GUIのLANマップの通知/履歴エリアで、表示されたツールチップが消えないことがあるバグを修正した。
- [59] Web GUIのLANマップのタグVLAN画面で、VLANグループを削除するときにWeb GUIにアクセスできなくなる可能性がある旨の警告メッセージを表示するようにした。
- [60] Web GUIで、以下のプロバイダー接続とIPIPを使用したVPN拠点間接続を設定した状態で、IPIPを使用したVPN拠点間接続の設定を全て削除したとき、拠点間接続の静的IPマスカレードの設定が削除されないバグを修正した。
- BIGLOBE IPv6サービス (IPIP)
 - transix
 - IPv4 接続 (DS-Lite)
 - IPv4 接続 (固定 IP)
 - v6 コネクト
 - IPv4 over IPv6 接続 (IPIP)
 - 「v6プラス」固定 IP サービス
 - クロスパス (Xpass)
 - 可変 IP 契約
 - 固定 IP1 契約
- [61] Web GUIのかんたん設定の[プロバイダー接続]で、PPPoE接続の「PPインターフェースの IPアドレス」に「指定する」を選択し新規作成したとき以下のコマンドが設定されるバグを修正した。

- ppp ipcp ipaddress on

- [62] Web GUIのかんたん設定の[VPN]で、以下のプロバイダー接続のインターフェースに対してVPN接続を設定したとき、静的IPマスカレードの設定が追加されるバグを修正した。
- かんたん設定の[プロバイダー接続]
 - BIGLOBE IPv6オプション
 - OCNバーチャルコネク ト 動的IP契約
 - 「v6プラス」IPv6/IPv4インターネットサービス
 - 詳細設定の[プロバイダー接続]
 - BIGLOBE IPv6オプション
 - OCNバーチャルコネク ト 動的IP契約
 - 「v6プラス」IPv6/IPv4インターネットサービス

Rev. 15. 01. 24以降で発生する。

- [63] Web GUIのかんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]-[IPIPに関する設定]-[ポート開放の設定]に、かんたん設定または詳細設定の[プロバイダー接続]で設定した以下のプロバイダーのインターフェースが表示されるバグを修正した。
- BIGLOBE IPv6オプション
 - OCNバーチャルコネク ト 動的IP契約
 - transix IPv4 接続 (DS-Lite)
 - 「v6プラス」IPv6/IPv4インターネットサービス
 - クロスパス (Xpass) 可変 IP 契約

Rev. 15. 01. 24以降で発生する。

- [64] Web GUIで、複数のプロバイダー接続を設定している状態から1つの設定を削除したとき、DNSサーバーが正しく更新されないことがあるバグを修正した。
- [65] Web GUIのかんたん設定で、以下のボタンの文字列が見切れて表示されることがあるバグを修正した。
- [基本設定]
 - [日付と時刻]
 - [管理パスワード]
 - [LANアドレス]
 - [VPN]
 - [拠点間接続]
 - [リモートアクセス]
 - [クラウド接続]

- [66] LANマップで、SWX2220/SWX2221PのコンボポートのマルチプルVLANの設定が、設定ダイアログに正しく表示されないバグを修正した。

- [67] Web GUIのLANマップで、スナップショットが有効の状態でも消失状態のSWX2210シリーズ、SWX2220シリーズのアイコンをクリックすると、ブラウザーの表示が情報取得中表示から変わらなくなるバグを修正した。

- [68] Web GUIのLANマップの[タグVLAN]で、iPad Safariでのアクセス時に、VLANの参加ポートを選択した状態でL2MSエージェントのポートをタップすると、ツールチップが表示されるバグを修正した。

- [69] L2MS機能で、エージェントがマネージャーに管理、および解放されるときに出力されるログの誤記を修正した。

- [70] Web GUIのLANマップの以下のページで、スタックに対応したヤマハスイッチ配下のエージェントのVLAN IDが表示されないバグを修正した。
- マップページ
 - マルチプルVLANページ
 - 一覧マップページ

- [71] Web GUIの以下のページで、[DHCP、または固定IPアドレスによる接続]のプロバイダー接続を削除したとき、saveコマンドが2回実行されるバグを修正した。

- かんたん設定の[プロバイダー接続]
- 詳細設定の[プロバイダー接続]

[72] Web GUIのダッシュボードの[Live]と[History]のトラフィック情報(TUNNEL)ガジェットで、以下の設定をしているとき、インターフェースの選択画面にインターフェースが表示されないバグを修正した。

- MAP-Eトンネル
- IPIPトンネル

Rev. 15. 00. 24以降で発生する。

[73] Web GUIのLANマップで、L2MSの動作モードをエージェントに設定したとき、ログに不正なコマンド名が表示されるバグを修正した。

[74] Web GUIのダッシュボードの「プロバイダー接続状態」ガジェットで、LAN分割インターフェースに設定した以下の種別のプロバイダー接続の情報が表示されないバグを修正した。

- IPv6 IPoE接続
- DHCP、または固定IPアドレスによる接続

[75] clear statusコマンドを実行すると、Web GUIのダッシュボードの以下のガジェットのグラフが崩れて表示されることがあるバグを修正した。

- トラフィック情報(LAN)
- トラフィック情報(PP)
- トラフィック情報(TUNNEL)

[76] Web GUIのLANマップの一覧マップで、印刷結果のプレビュー画面の表示が崩れることがあるバグを修正した。

[77] Web GUIのLANマップで、スタックが有効なL2MSエージェントのフロントパネルのレイアウトが崩れるバグを修正した。

Rev. 15. 00. 24以降で発生する。

[78] Web GUIの以下のページで、誤記を修正した。

- かんたん設定の[基本設定]-[管理パスワード]
- 管理の[アクセス管理]-[ユーザーの設定]
- 管理の[保守]-[再起動と初期化]-[初期化]

[79] Web GUIのLANマップの[詳細]-[マップ]のヘルプで、リンクアグリゲーションの設定対象機種にSWX2221/SWX2220シリーズが記載されていないバグを修正した。

[80] Web GUIのヘルプページで、誤記を修正した。

[81] 以下のコマンドのコマンドヘルプの誤記を修正した。

- date
- ipv6 nd ra-rdcss

■更新履歴

May. 2024, Rev. 15. 00. 25 リリース

以上